

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.

E-mail: eepwdmys21@gmail.com

☎: Fax No. 0821- 2420810

ಸಂಖ್ಯೆ :ಕಾಇಂ:ಲೋಇ:ಮೈವಿಮೈ: ಸಇಂ-3: ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ: 2022-23
ರವರಿಗೆ,

NO 3135
22/11/22

✓ Manager,
St Norbert School Chowhalli,
Kollegala Main road,
T. Narasipur Taluk, P B No.06,
Mysore Dist-571124.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚೌಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ (A unit of Jnanadeepthi Education Society Reg) ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ : 1) ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:- 08.08.2022(ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು)
2) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 561-62 ದಿನಾಂಕ: 15.09.2022.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚೌಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ (A unit of Jnanadeepthi Education Society Reg) ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 01.09.2022 ರಂದು ಸೆಂಟ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ (A unit of Jnanadeepthi Education Society Reg) ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು